

Opole 2016-08-11

Leszek Antoszczyszyn
Radny Województwa Opolskiego

Sejmik Województwa Opolskiego
Sekretariat
Przewodniczącego Sejmiku

Wpłynęło

11 -08- 2016

L. dz. 640

podpis Hępkę

Pan Marszałek
Województwa Opolskiego

Interpelacja

Na podstawie paragrafu 18 ust. 1,2,3,4 i 5 Statutu Województwa Opolskiego (Dz.urz.Woj. Opolskiego z 6 października 2014 r. poz.2201)

W sprawie Obwodnicy Głubczyc.

W październiku 2014 r oddano do użytku jeden z najlepiej wykonanych i zaprojektowanych odcinku drogi nr 416. Szeroka jezdnia, doskonale sprofilowana korona drogi, głębokie rowy odwadniające. W sumie droga- „wyrób prawie doskonały” . Nie mniej jednak mój zachwyt nad tą drogą zakończył się wiosną 2016r. kiedy po dużych opadach rowy zatraciły swą funkcje i zamiast odprowadzać wodę opadową stały się zbiornikami odparowującymi zebrane wody deszczowe. Nie wiem czy taki był zamysł projektanta czy może jest to zwykła fuszerka wykonawcy, nie mniej jednak stojąca nieprzerwanie woda w rowach powoduje rozmakanie korony drogi, która to korona po kilku miesiącach bezustannego oddziaływania wód stała się najprawdopodobniej strukturą gąbko-podobną . Pragnę również poinformować Pana Marszałka iż jak to co roku w Polsce bywa, zbliża się zima i jak to zwykle w zimie zdarzają się mrozy a wraz z mrozami nastąpi zamarznięcie rozmokniętego odcinka drogi a co zatem idzie zniszczenie dużego fragmentu Obwodnicy. Moje pytanie brzmi: czy służby Marszałka zdążą osuszyć ów „zbiornik” nawadniający nasyp obwodnicy tak by korona drogi zdążyła się osuszyć jeszcze przed nadejściem mrozów? Moim zdaniem należy opróżnić z deszczówki ów odcinek natychmiast jako, że czas na samoistne osuszenie nasypu to minimum dwa-trzy miesiące. Kto poniesie koszty osuszenia tego fragmentu drogi? Dlaczego odpowiednie służby nie reagują !?

Leszek Antoszczyszyn

W załączeniu fotografia zalanego rowu.

